
Een impressie van de bedrijfswoning




Huidige situatie vanaf A15, foto genomen vanuit een auto door VBL




Foto vanuit het westen van de bestaande situatie met o.a. zwarte schuur, foto genomen door VBL



Doorsnedes vanuit het noorden vanaf de A15, getekend door VBL op basis van de tekening in de Ruimtelijke Onderbouwing



Doorsnede vanuit het zuiden getekend door VBL op basis van de tekening in de Ruimtelijke Onderbouwing



Doorsnede vanuit het westen getekend door VBL op basis vande tekening in de Ruimtelijke Onderbouwing



Impressie gebaseerd op een foto van de prent van de initiatiefnemer.



Een verbeterde versie van deze prent van de initiatiefnemer